

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                            |                                |                 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                      | MUNICIPIO:                     | SAN AMDRES      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL JOBO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-1056-43              | FECHA:                         | 7/12/2025       |



FOTO 1. SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2. SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



FOTO 3. MEJORAMIENTO DE PISO LISO POR CERAMICA



FOTO 4. SUSTITUCION DE CANAL DE PVC



FOTO 5. SUSTITUCION DE TUBERIA DE PVC, LINEA PRINCIPAL DE AGUAS NEGRAS



FOTO 6. REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:      PREVIO ☐      DURANTE ☐      POSTERIOR ☒

|                             |                              |                                |                 |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETEN                        | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRES      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCIUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL JOBO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-1056-43                | FECHA:                         | 8/12/2025       |









FOTO 7. SUSTITUCION DE PILA DE 2 LAVADEROS



FOTO 8. SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL MAS VIDRIO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|