

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2725-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 2: Fabricación e instalación de marcos de aluminio mil finish



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SANTIAGO ROSALES Firma y sello del Presidente de la OPE	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2725-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 7: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 8: Sustitucion de tomacorrientes Dobles



Foto 9:



Foto 10:





Foto 5:



Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Santiago Rojas</i> Firma y sello del Presidente de la OPI	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

