

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2725-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Fabricación e instalación de marcos de aluminio mil finish



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Instalación de piso cerámico



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santiago Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CRUCE PERDIDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-2725-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 7: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes Dobles

Foto 9:

Foto 10:

Foto 5:

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Santiago Rosales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

