

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
DEL ESTABL	17-05-0102-43	FECHA:	17/09/2025



Foto1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2, Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustrucción de canal de metal




Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura, a puertas de servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Directo Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	17/09/2025



Foto 7: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8: Sustrucion de lamina aluzic calibre 26 y pared de block a bodega



Foto 9: Sustrución de pared de lamina con pared de block



foto : sustrucion de lamina troquelada aluzic calibre 26



Foto 12: Instalación de puerta de metal de dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leidy D. S. S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

