

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	10/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de balcones de metal



foto 4 : Reparacion de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitucion de canal de Metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (fijado cambio de tubo sepillado aplicacion de pintura a puerta de servicio a sanitario)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0102-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 para dos aulas



Foto 8: Sustitución de lámina aluzinc calibre 26 y pared de block a bodega



Foto 9: Sustitución de pared de lámina con pared de block



foto : 10 sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26 del baño




Foto 11: reparación de piso a torta de concreto



Foto 12: Instalación de puerta de metal de dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

