

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUND	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0196-45	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de puerta



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de fotos.

marvin Jose Antonio Ventosa

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose El Triunfo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0196-45	FECHA:	28/05/2025



Foto 7: Sustrución de piso de torta de concreto



Foto 8: Sustrucion de capote de lamina para lamina troquelada




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marvin Jose Antonio
Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

