

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LAS PUERTAS DEL FUTURO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO AMANECER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3888-45	FECHA:	18/06/2025



Foto1: 1 CUBIERTA DE LÁMINA. 1.1. Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. 19.8. Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26. 19.10 Desinstalación de lámina existente.



Foto 2: 1.2 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: 2. ESTRUCTURA DE TECHO. 2.1. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: 6. PISO. 6.6. Sustitución de piso de cemento líquido.



Foto 5: 19.1. Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal.



Foto 6: 19.2. Fabricación e instalación de balcones de hierro de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina Lorenzo Lucas
Firma y sello del Presidente de la OPF



Eliza Román Mejía
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "LAS PUERTAS DEL FUTURO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COOPERATIVA NUEVO AMANECER
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-3888-45	FECHA:	30/05/2025



Foto1: 19.3. Fabricación e instalación de puertas en metal por módulo.



Foto 2; 21.1 Repello en muro. 21.2 Cernido en muro


Foto 3:

Foto 4: 21.1 Repello en muro.

Foto 5: 21.2 Cernido en muro.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Paulina Lorenzo Lucas Firma y sello del Presidente de la OPF		 Eliza Ramírez Mejía Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---