

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN VALENTIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0027-45	FECHA:	27/04/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA




PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público