



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN VALENTÍN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	16/06/2025




Foto1: 10.3 Sustitución de inodoros




Foto 2: 10.2 Sustitución de accesorios




Foto 3: 10.5 Sustitución de lavamanos.




Foto 4: 19.2 Fabricación de instalación de Balcones de metal en ventanas



Foto 5: 12.1 Mantenimiento a portones de metal




Foto 6: 19.3 Fabricación en puerta de metal en módulo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN VALENTÍN LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0119-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: 9 Pinturas en muros exteriores e interiores




Foto 8: 10.8 Sustitución de mingitorios

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
