

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0006-45	FECHA:	23/05/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventana




Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al Centro las hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

