

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOSMinisterio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SANTA ANA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA "PEM PABLO RAFAEL P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PURUSHILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	27/5/2025



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público