

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

G

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purushila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	6/09/2024



Foto13:Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 14: Sustitución inodoro



Foto 15: Sustitución lavamanos

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA PEM. PABLO RAFAEL PEÑA RAMIREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Purushila
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0009-45	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 en cocina



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de piso cerámico



Foto 4: Sustrucción de balcones de metal



Foto 5: Sustrucción de puerta



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


