

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 13: Mantenimiento a barandas de metal




Foto 14: Sustitución de focos ahorradores



Foto 15: Sustitución de plafoneras



Foto 16: Sustitución interruptores dobles



Foto 17: Reparación de cableado electrico




Foto 18: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 7: Sustitución de chapa



Foto 8: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 9: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 10: Sustitución inodoro



Foto 11: Sustitución lavamanos



Foto 12: Mantenimiento a portones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF
EORM COLONIA LAS FLORES
-OPF-
SANTA ANA, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
EORM COLONIA LAS FLORES
SANTA ANA, PETÉN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-0053-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de un lavadero



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

