

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO CASERIO BOCA DEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0024-43	FECHA:	10/09/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: Sustitución de balcones de metal y sustitución de puerta



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico




Foto 5: Reparación de sistema eléctrico




Foto 6: cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

