



Ministerio de Educación  
Guatemala

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | DOLORES                                     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO CASERIO BOCA DEL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-0024-43 | FECHA:                         | 10/09/2025                                  |



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: Sustitución de balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparacion de sistema electrico



Foto 6: cernido en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | DOLORES                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO NUEVO SAN FRANCISCO CASERIO BOCA DEL MONTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-08-0024-43 | FECHA:                         | 10/09/2025                                        |




Foto 7: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|