

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	25/07/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION BALCONES



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL





Foto 5: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	25/07/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA



Foto 2: REPELLO EN MUROS



Foto 3: PINTURA EN MUROS

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPFE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---