

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	5/08/2025



Foto1: SUSTITUCION DE TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL



Foto 3: SUSTITUCION BALCONES




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL





Foto 5: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 6: LEVANTAMIENTO DE MURO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CENTRO MAYA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0034-43	FECHA:	5/08/2025



Foto1: SUSTITUCION DE PINTURA



Foto 2: FABRICACION E INSTALACION DE PROTON DE METAL




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

