

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO NUEVO D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO NUEVO DEL CARMEN, DOLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0036-43	FECHA:	21/07/2025



Foto 1: Sustitución de puertas y sustitución de portones de metal




Foto: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio y sustitución de balcones de metal




Foto: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto: Repello en muro



Foto: Sustitución de piso ceramico y sustutución de piso de torta de concreto



Foto: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO DE PADRES
DE FAMILIA
BARRIO NUEVO DEL CARMEN
DOLORES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
BARRIO NUEVO DEL CARMEN
DIRECCION
CODIGO
17-08-0036-43
DOLORES, PETÉN