

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0066-45	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustrucción de de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto: 3 Sustrucción de piso cerámico



Foto: 4 Pintura en muros exterior e interior




Foto: 5 Sustrucción de focos ahorradores y plafoneras




FOTO 6: Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Julio Castillo García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS, DOLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0066-45	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto: 2




Foto: 3




Foto: 4




Foto: 5




FOTO 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Julio Castillo García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN
CASERIO SAN LUCAS
DOLORES, PETÉN