

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUCAS, DOLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0066-45	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: sustitución de lámina, por láminas troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitución de ventanas pvc



Foto 3: sustitución de cerámica



Foto 4: pintura en muro exterior e interior



Foto 5: sustitución de focos ahorradores





Foto 6: sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

<i>Jose Julio Castillo</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN LUCAS, DOLORES, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0066-45	FECHA:	17 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: sustitución de ducto eléctrico + accesorios



Foto 2: instalación de estructura de metal





Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Jose Julio Castillo Garcia</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

