



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VENTARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) en aulas




Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5. Reparación de banquetas de concreto



Foto 6. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Merlyn González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VENTARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Reparación de gradas de baños



Foto 2: Reparación de cable eléctrico y accesorios



Foto 3 Sustitución de piso líquido por ceramico



Foto 4 Sustitución de piso líquido por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

