



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VENTARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 7: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) en aulas




Foto 10: Sustitución de balcones de metal



Foto 10. Reparación de banquetas de concreto



Foto 11. Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VENTARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0109-43	FECHA:	6/11/2025



Foto 1: Reparación de gradas de baños



Foto 2: Reparación de cable electrico y accesorios



Foto 3: Reparación de cable electrico y accesorios



Foto 4: Sustitución de piso líquido por ceramico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Merlyn González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

