

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TORIBIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0138-43	FECHA:	30 de octubre de 2025




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustrucción de puerta, sustrucción de chapa, mantenimiento de puertas y Sustrucción de portón de metal



Foto 3: Sustrucción de estructura de metal por ventana de PVC



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Instalación de tubería principal de PVC y Instalación de tubería para agua potables

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Cholon Sub

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE




POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO TORIBIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0138-43	FECHA:	30 de octubre de 2025



REGLÓN 20.2 Sustitución de estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia Cholom Sub

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

