



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0154-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025



Foto 1: PINTURA EN MUROS INTERIORES E EXTERIORES




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y DESINSTALACION DE ESTRUCTURA



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 5: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0154-43	FECHA:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025




Foto 7: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO MAS ACCESORIOS





Foto 9: REPELLO EN MURO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

