

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0154-43	FECHA:	07 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: PINTURA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LAMINA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE




Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS



Foto 5: REPARACIÓN DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PORTON

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OFE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0154-43	FECHA:	7 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 3: REPELLO EN MURO


Foto 5:

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

