

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura de puerta de metal y sustitucion de chapa.



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 4: Sustrucción de piso de cemento liquido por piso cerámico



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 6: Sustrucción de focos ahorradores, Sustrucción de plafoneras y Reparacion de sistema electrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Gloria Esmeralda Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacul Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 7: Sustitución de tablero de flipones, Sustitución de flipones y Reparación de cableado eléctrico.




Foto 8: Sustitución interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esmeralda Sánchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

