

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE BALCONES



Foto 6: SUSTITUCION DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Wendy Yoseni Gutierrez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DOLORES, PETEN	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL MANANTIAL DIRECCION DOLORES, PETEN
--	--	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0164-43	FECHA:	5/11/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO



Foto 3: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wendy Yoreni Gutierrez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

