

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOPAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	2025-9-10



Foto 1 Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 2 Sustitución de piso de cemento liquido



Foto 3 Sustitución de balcones



Foto 4 Sustitucion de balcones



foto 5 Sustitución de puerta




foto 6 Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sergio García Díaz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MOPAN III
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0516-43	FECHA:	2025-9-10



Foto 7 Sustrución de puerta

Foto 8:

Foto

Foto

Foto

foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sergio García Díaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

