

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1069-43	FECHA:	30/10/2025




Foto 1: SUSTITUCION DE TECHO



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO



Foto 4: SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA PRINCIPAL



Foto 5: SUSTITUCION DE BANQUETA



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz Contreras Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	DOLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO COBAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-1069-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DE TECHO DE LAMINA CON RECUBRIMIENTO DE PVC.



Foto 2: REPELO EN MURO



Foto 3: REPELO EN MURO

Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aiba Luz Contreras Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

