

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Raxuha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0024-42	FECHA:	9/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada.



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal.



Foto 3: Suministro balcones de metal.



Foto 4: Suministro puertas de metal.




Foto 5: Mejoramiento de piso de tierra por piso de cemento líquido.



Foto 6: Mejoramiento de piso de tierra por piso de cemento líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

petrona choc caal

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE MÁYULUS
DIRECCIÓN
CASERÍO RAXUHA
SAN LUIS, PETÉN