

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO NUEVA CADENITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0098-43	FECHA:	11/09/2025



Foto 1: sustitucion de lamina , por lamina troquelada aluzinc




Foto 2: Sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura en puerta



Foto 4: Reparacion de sistema electrico



Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 6: Pintura en muro externo e interno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Martín Choc Chén

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

