

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO MANANTIAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0105-43	FECHA:	7/02/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE PISO



FOTO 5: SUSTITUCION DE BALCONES



FOTO 6: SUSTITUCION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Margarita coc chod

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

