

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0134-43	FECHA:	16/11/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto, por cerámico



Foto 5: FABRICACIÓN DE BALCONES

Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Chocxi

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

