

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	30/10/2025




Foto 1: Mejoramiento de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2 Reparación de muro perimetral de malla por muro perimetral de tubos galvanizados y malla.



Foto: 3 fabricación e instalación de porton de metal




Foto 4: Sustitución de estufa rural completa




Foto: 5 Sustitución de pila de cemento



Foto: 6 ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	30/10/2025



Foto 1: Porton de entrada al campo.



Foto 2: Desayunador y mostrador en cocina



Foto 3: Reparación de muro perimetral de malla por malla



Foto 4: Fabricación e instalación de portón perimetral

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público