

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO ZOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0237-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



Foto 5: REPARACION DE BANQUETA DE CONCRETO



Foto 6: PINTURA EN MUROS EXTERIORES O INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ZOMPOPERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0237-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---