

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANSIS ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0270-43	FECHA:	14/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANSIS ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0270-43	FECHA:	14/01/2025




Foto 7: SUSTITUCION DE PISO DE CEMENTO LÍQUIDO ✓



Foto 8: PINTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

