

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOLOCZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0411-41	FECHA:	5/02/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Sustitución de puerta.



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel sub Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amintm

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BOLOCZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0411-41	FECHA:	5/02/2025



Foto1: Sustrución de piso de cemento líquido.



Foto 2: Reparación de cableado electrico.



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Samuel sub ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

