

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de támina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura , lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de chapas




Foto 6: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mascelino Sub coc

Firma y sello del Presidente de la QPF



Pata...

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	21/10/2025



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto




Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Moseclino sob coc

Firma y sello del Presidente de la OPE



Pintado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

