

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2943-45	FECHA:	15/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la O.P.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2943-45	FECHA:	15/01/2025



Foto 7: Sustrucción de puertas en servicios sanitarios ✓



Foto 8: Sustrucción de balcones de metal ✓



Foto 9: Mantenimientos a portones de metal ✓



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores ✓



Foto 11: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios ✓



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente del Comité de Vigilancia

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público