

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3124-45	FECHA:	15/01/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. ✓



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal. ✓



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido. ✓




Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada. ✓



Foto 5: Sustitucion de elementos de fijación ✓



Foto 6: Sellado de grietas de fisuras en muro. ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Galvez Sordo
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3124-45	FECHA:	15/01/2025



Foto1: Reparación de plancha de cemento de patio.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica Galvez Soto

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

