

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3466-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 2: Sustitución de de inodoros.



Foto 3: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 5: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público