

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0077-43	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CUP <i>[Signature]</i> Escuela Oficial Rural Mixta CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Caserio Las Pacayas Sayaxché, Peten.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Las Pacayas Sayaxché, Peten.
--	--