

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0288-42	FECHA:	24/02/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Sustitución de lavamanos



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Esperanza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0288-42	FECHA:	24/02/2025



Foto 7: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas




Foto 8: Sustitución de porton de metal



Foto 9: Pintura en muro interiores y exteriores



Foto 10: Pintura en muro interiores y exteriores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

