

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0021-43	FECHA:	16/06/2025



Foto 1: ENTRADA DEL PREDIO ESCOLAR, A UN COSTADO DEL POSTE DEL PORTON ESTA CAIDA LA MALLA METALICA LO CUAL GENERA INSEGURIDAD.



Foto 2: DETRÁS DE LOS BAÑOS ESCOLARES ESTA REMENDADO CON ALAMBRE DE PUAS EL CERCO DEBIDO AL DETERIORO DE LA MALLA METALICA LO CUAL GENERA INSEGURIDAD.



Foto: 3 PARTE DE ATRÁS DEL CERCO DEL PREDIO ESCOLAR SE PUEDE OBSERVAR QUE LA TELA ES MUY DETERIORADA.



Foto: 4 SE PUEDE OBSERVAR LOS POSTES DEL CERCO TORCIDOS POR EL DETERIORO SUFRIÓ POR MÁS DE 20 AÑOS DE HABER CONSTRUÍDO EL CERCO.

Foto: 5

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.A.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

