



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Modelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0029-43	FECHA:	2/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Reparación de muro perimetral de block en moginestes



Foto 4: Reparación de soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana




Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Armando Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Modelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0029-43	FECHA:	2/10/2025



Foto 7: Instalación de estructura portante de metal



Foto 8: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 9: Desinstalación de estructura portante



Foto 10: Desinstalación de lámina existente



Foto 11. Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Armando Rodríguez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

