



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Modelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0029-43	FECHA:	27/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block en moginestes



Foto 4: Reparación de soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 6: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Armando Rodríguez Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nuevo Modelo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0029-43	FECHA:	27/11/2025



Foto 7: Instalación de estructura portante de metal



Foto 8: Instalación de lámina troquelada aluzinc



Foto 9: Desinstalación de estructura portante



Foto 10: Desinstalación de lámina existente



Foto 11. Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Oscar Armando Rodríguez Jasquez

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

