

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0034-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: sustitución de lamina por lamina torquelada alucin calibre 26



Foto 2 sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto: 3 Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto: 4 Sustitucion de canales de PVC





Foto: 5 Reparación de banqueta de concreto



Foto: 6 pintura de de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0034-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: sustitución de lavamanos



Foto 9: sustitución de deposito de agua 1000 litros



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 11: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público