

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	# REF	MUNICIPIO:	# REF
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	# REF
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	# REF	FECHA:	31/07/2025



Foto 1: sustitución de lamina por lamina torquelada alucin calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitucion de piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustitucion de canales de PVC



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto



Foto 6: pintura de de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF
Organización de Padres de Familia
OPF-INEB J.M.
Escuela No. 1 Santa Elena, Peta, Peten
Municipio de Mopán, Peten

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN
Escuela No. 1 Santa Elena, Peta, Peten
Municipio de Mopán, Peten

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	MELCHOR DE MENCOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0034-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: sustitución de lavamanos



Foto 9: sustitución de depósito de agua 1000 litros



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 11: Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 12: Fabricación e instalación de balcones de hierro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público