



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	12/08/2025



Foto 1: Impermeabilización de losa



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución de canal de pvc



Foto 4: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elias marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF

Leandro R

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	12/08/2025



Foto 7: Sustitución inodoro



Foto 8: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 9: Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Sustitución de plafoneras




Foto 11: Sustitución interruptores dobles



Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elio S. Marroquin

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Joaquín
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0043-42	FECHA:	12/08/2025



Foto 13: Sustrucción de flipones






Foto 14: Sustrucción de tablero de flipones



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elio Smevzo 9415

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

