

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Melchor de Mencos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tikalito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-11-0048-45	FECHA:	16/01/2024



Foto 1: Sustrucciones de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustruccion de estructura de madera, por metal.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Fabricación e instalacion de Balcones de hierro en ventana.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Erica maribel Barquera

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.